

Loi de comportement - L'essai de traction

Les caractéristiques principales des matériaux sont définies à partir de **l'essai de traction**


Une machine d'essai permet de tirer avec un effort progressif F sur une éprouvette de forme normalisée. Un enregistrement de l'effort F et de l'allongement correspondant est effectué.



Eprouvette en cours d'essai



Eprouvettes



Machine d'essai

Zone élastique linéaire :

- le comportement s'apparente à celui d'un ressort ;
- la loi correspond à l'équation d'une droite passant par l'origine

Zone plastique :

lorsque l'on relâche l'effort, l'éprouvette reste déformée. C'est une zone de déformation permanente

Loi de comportement - Hypothèses d'étude et caractéristiques

Quelles sont les hypothèses liées au comportement ?

- ✓ On se situe dans le domaine élastique linéaire du matériau
- ✓ Les matériaux sont homogènes : tous les points ont mêmes caractéristiques
- ✓ Les matériaux sont isotropes : les caractéristiques sont les mêmes dans toutes les directions

Quelles sont les caractéristiques d'un matériau homogène isotrope ?


Zone d'étude

Comportement linéaire (équation d'une droite)

$$\begin{array}{c} \text{Contrainte} \quad \uparrow \quad \frac{F}{S} = E \cdot \frac{\Delta L}{L} \quad \uparrow \quad \text{Déformation} \\ \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \end{array}$$


E est appelé "module d'élasticité" ou "module d'Young".
Il caractérise le matériau. Son unité est le MPa.

Acier : $E_{\text{acier}}=210000\text{MPa}$ - Aluminium, $E_{\text{alu}}=80000\text{MPa}$.



Un matériau n'a pas **UN** mais **DES COMPORTEMENTS** (influence de la température, des chocs, ...)
Les limites d'étude varient pour une même famille de matériaux
(éléments d'alliages, conditions de fabrication, ...)

Loi de comportement - Coefficient de poisson



Définition du coefficient de poisson

Le coefficient de Poisson ν est le rapport avec un signe négatif des déformations transversales à la déformation longitudinale lors d'un chargement uni-axial.

Il est toujours inférieur à 0,5.

Exemples : pour les alliages d'aluminium ou l'acier 0,3

$$\nu = - \frac{\epsilon_y}{\epsilon_x} = - \frac{\epsilon_z}{\epsilon_x}$$

CONTRAINTES

$$\begin{cases} \sigma_x \neq 0 \\ \sigma_y = 0 \\ \sigma_z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \tau_{xy} = 0 \\ \tau_{xz} = 0 \\ \tau_{yz} = 0 \end{cases}$$

Lois de comportement




DEFORMATIONS

$$\begin{cases} \epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \\ \epsilon_y = -\nu \cdot \frac{\sigma_x}{E} \\ \epsilon_z = -\nu \cdot \frac{\sigma_x}{E} \end{cases} \quad \begin{cases} \gamma_{xy} = 0 \\ \gamma_{xz} = 0 \\ \gamma_{yz} = 0 \end{cases}$$



Loi de comportement - Module d'élasticité transversal



Définition du module d'élasticité transversal

Pour un élément soumis à une contrainte de cisaillement τ_{xy} $\tau_{xy} = G \cdot \gamma_{xy}$

G est une constante propre à chaque matériau : son unité est le Mpa.

Les trois constantes E, G et nu ne sont pas indépendantes : $G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$

CONTRAINTES

$$\begin{cases} \sigma_x = 0 \\ \sigma_y = 0 \\ \sigma_z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \tau_{xy} \neq 0 \\ \tau_{xz} = 0 \\ \tau_{yz} = 0 \end{cases}$$

Lois de comportement



DEFORMATIONS

$$\begin{cases} \epsilon_x = 0 \\ \epsilon_y = 0 \\ \epsilon_z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} \\ \gamma_{xz} = 0 \\ \gamma_{yz} = 0 \end{cases}$$



Loi de comportement généralisé (Lois de Hooke généralisé)

CONTRAINTES

$$\begin{cases} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \end{cases} \quad \begin{cases} \tau_{xy} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \end{cases}$$

Lois de comportement



DEFORMATIONS

$$\begin{cases} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \end{cases} \quad \begin{cases} \gamma_{xy} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{cases}$$

Déformations en fonction des contraintes

$$\begin{cases} \varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} - \nu \cdot \frac{(\sigma_y + \sigma_z)}{E} \\ \varepsilon_y = \frac{\sigma_y}{E} - \nu \cdot \frac{(\sigma_x + \sigma_z)}{E} \\ \varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} - \nu \cdot \frac{(\sigma_x + \sigma_y)}{E} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} \\ \gamma_{xz} = \frac{\tau_{xz}}{G} \\ \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G} \end{cases}$$

Contraintes en fonction des déformations

$$\begin{cases} \sigma_x = \frac{E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} \cdot \{(1 - \nu) \cdot \varepsilon_x + \nu \cdot (\varepsilon_y + \varepsilon_z)\} \\ \sigma_y = \frac{E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} \cdot \{(1 - \nu) \cdot \varepsilon_y + \nu \cdot (\varepsilon_x + \varepsilon_z)\} \\ \sigma_z = \frac{E}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} \cdot \{(1 - \nu) \cdot \varepsilon_z + \nu \cdot (\varepsilon_x + \varepsilon_y)\} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \tau_{xy} = G \cdot \gamma_{xy} \\ \tau_{xz} = G \cdot \gamma_{xz} \\ \tau_{yz} = G \cdot \gamma_{yz} \end{cases}$$